

140930/gln

Till: Huddinge kommun

Vi i Villaföreningen Dungen i Segeltorp har tagit del av dokumentet "ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR OMGIVNINGSBULLER 2015-2019 I HUDDINGE KOMMUN". Utifrån de buller- och miljökrav som finns för kommunen anser vi det angeläget med en utredning av situationen i vårt närområde.

Villaföreningen Dungen består av 28 radhus och området omgärdas av G:a Södertäljevägen, Jakobslundsvägen och Dalvägen och vi anser att buller- och trafiksituationen på dessa vägar behöver utredas. Vi ser det som extra angeläget då det längs vägarna rör sig stora "strömmar" av barn på väg till och från skola och förskola.

A. Jakobslundsvägen

Här är det störningar från industriverksamhet som behöver synas, fr.a. är det KG Sandström AB på Jakobslundsvägen 25, som bidrar till buller genom tung trafik till och från företaget och genom varmkörning av motorer på udda tider från kl. 05.00!

Vi vill även påpeka att trottoaren på Jakobslundsvägen inte plogas vintertid vilket tvingar barn och andra att gå "mitt i gatan".

B. Många leveranser och transporter till och från Höjdens förskola går ofta i alltför hög fart via Jakobslundsvägen och in på Dalvägen. Här bör utredas om inte fler farthinder ska installeras, särskilt med tanke på alla barn som rör sig i området

C. Även Gamla Södertäljevägen behöver utredas då bebyggelsen ökat i kringområdena i korsningen med Jakobslundsvägen finns vägbulor. Vi anser att dessa inte fyller sin funktion då bussarna ofta passerar i hög hastighet och bilar/mc rundar bulorna och gasar på.

Med vänlig hälsning,

Göran Lidgren Ordförande i Villaföreningen Dungen  
e.u. Styrelsen